



清水機械 通信

スクリーコンプレッサの暑さ対策

コンプレッサは暑さに弱く、夏場に向けて異常停止してしまうことがあります。稼働が停止してしまうと生産に影響が出てしまい大変です…。そうならない為にも、今回は今すぐできる暑さ対策をお伝えします！



ダストフィルターの清掃



ダストフィルターが詰まると吐出温度が上昇し、異常停止してしまいます。
定期的に清掃してください。

周囲温度の改善



夏場はコンプレッサの周囲温度を下げるのが大切です。
窓を開けて風通しをよくする、扇風機をまわす、
など部屋温度を下げてください。

オイル量を確認する



赤線間がオイル適正量です。
オイルゲージ(油面計)の確認をしていただき、不足している場合はオイルを補充してください。
※違う形状のオイルゲージもあります。
※オイル量は基本運転中に確認してください。(三井に関しては停止中に確認してください。)



更に弊社による定期点検整備を行っていただくことで、暑さでコンプレッサが異常停止してしまう事を予防できます。
公式 LINE からもお問い合わせができますので、お気軽にお問い合わせください！！